

Release Notes für das Software Update 5.22.5_13500

Neue Funktionen

- AMTRON Charge Control kann jetzt auch über OCPP und Ethernet an ein Backend angebunden werden
- EV Optimizer (Adapter für den P1-Port) als zusätzlichen externen Zähler aufgenommen

Verbesserungen

- IP-Adressen von anderen Teilnehmern im SEMP Status werden im Netzwerk nicht mehr angezeigt
- Vorzeichenfehler bei Verwendung des Janitza Zählers für Blackoutprotection behoben
- Weitere Optimierungen beim Ladeverhalten (z.B. mit Skoda Fahrzeugen)

Release notes for software update 5.22.5_13500

New Features

- AMTRON Charge Control can now also be connected to a backend via OCPP and Ethernet
- EV Optimizer (P1 Port adapter) included as additional extern energy meter

Improvements

- IP addresses of other network participants in the SEMP status are no longer displayed
- Fixed signing error when using Janitza energy meter for blackout protection
- Further optimization for loading behavior (e.g. with Skoda vehicles)